

COMUNICADO N° 2019-06
POZO DE AGUA POTABLE DE PARCA
SE ENCUENTRA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN

Estimados Asociados:

Les informamos que, el Pozo de agua potable de Parca se encuentra en perfecto estado de mantenimiento y operación, con una vida útil prologada por muchos años más:

Consideramos importante remitir a ustedes la siguiente información adjunta:

1. Comunicado N° 2017-01: Estado del Pozo de Parca y mejoras programadas.
2. Comunicado N° 2017-02: Encamisetado con tubos de acero inoxidable del Pozo de Parca. Extensión por varios años de su vida útil.
3. Fotos del encamisetado, motores eléctricos y a petróleo. En perfecto estado de mantenimiento y operación.

En 2018 la producción alcanzó el record histórico de 303,000 m³/ año y 39/litros por segundo. Con amplia holgura de horas libres de bombeo.

4. Informe de ACISA sobre las condiciones y capacidad del Pozo de Parca, para que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) otorgue la autorización de incremento de explotación.
5. Resolución Dir. N° 1259-2017 de la Autoridad Nacional del Agua-ANA, ampliando la autorización de explotación de 239,000 m³/año a 350,000 m³/año.

Santa María del Mar, 08 de mayo de 2019.

LA JUNTA DIRECTIVA
2018-2020